## Information



## ECO-Pulsationsdämpfer bei OS.85 montieren





## Warnung!

Verdichter steht unter Druck! Schwere Verletzungen möglich! Verdichter auf drucklosen Zustand bringen! Schutzbrille tragen!

## Warning!

Compressor is under pressure! Serious injuries possible! Release the pressure in the compressor! Wear safety goggles! Mounting the ECO pulsation muffler into OS.85







Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH Eschenbrünnlestraße 15 • 71065 Sindelfingen, Germany tel +49 (0) 70 31 932-0 • fax +49 (0) 70 31 932-147 www.bitzer.de • bitzer@bitzer.de

37820341